



1. Murek przy bramie wjazdowej do przedszkola



2. Uszkodzenie elewacji zewnętrznej budynku



3. Opierzenie dachu i elewacja zewnętrzna



4. Wilgoć na ścianach budynku



5. Uszkodzenia podmurówki płotu ogradzającego plac zabaw



6. Uszkodzenia podmurówki płotu



7. Zewnętrzna część elewacji z fragmentem usuniętych tynków (kolor różowy) w związku z dużą degradacją.